

TORNILLO P/TALADRO TIDLI200215

SKU: 28244
MODELO: TIDLI200215-SP-1

ESPECIFICACIONES	
Modelo compatible	TIDLI200215
Modelo compatible	TDLI2002
Modelo compatible	TIDLI2002
Modelo compatible	TDLI20025
Modelo compatible	TDLI20024
Modelo compatible	TIDLI1232
Modelo compatible	TDLI200215
Modelo compatible	TDLI12415
Modelo compatible	TDLI12325
Modelo compatible	TIDLI20012
Modelo compatible	TDLI20011
Modelo compatible	TDLI20012
Número de parte	AAA52700203
Número de parte similar	TDLI2002-SP-1
Número de parte similar	TIDLI2002-SP-1
Número de parte similar	TDLI20025-SP-1
Número de parte similar	TDLI20024-SP-1
Número de parte similar	TIDLI1232-SP-1
Número de parte similar	TDLI200215-SP-1
Número de parte similar	TDLI12415-SP-1
Número de parte similar	TDLI12325-SP-1
Número de parte similar	TIDLI20012-SP-1
Número de parte similar	TDLI20011-SP-1
Número de parte similar	TDLI20012-SP-1
Número de parte similar	TDLI20051-SP-1
Fácil de dañar	No
Unidad	pzas
Peso	No especificado

REPUESTO



Aplicación:

Este repuesto tornillo para taladro TIDLI200215 de la marca TOTAL está diseñado para su uso en equipos compatibles con los modelos TIDLI200215, TDLI2002, TIDLI2002 y otros modelos compatibles. Es un componente de reemplazo de la línea de Repuestos TOTAL, ideal para mantenimiento preventivo y correctivo. Su función principal es restaurar el funcionamiento óptimo del equipo cuando la pieza original presenta desgaste o falla, garantizando la continuidad operativa de la herramienta.

Recomendaciones:

Se recomienda verificar la compatibilidad exclusiva con los modelos TIDLI200215, TDLI2002, TIDLI2002 y otros modelos compatibles antes de la instalación. Asegúrese de que el equipo esté apagado y con la batería retirada antes de realizar el cambio de pieza. Conserve el empaque original para futuras referencias. Utilice herramientas adecuadas y, de ser posible, solicite que la instalación sea realizada por personal técnico capacitado o siguiendo las instrucciones del manual del equipo.

Observaciones:

Este repuesto no tiene un peso registrado y se comercializa por pzas. Se recomienda manipularlo con cuidado durante el transporte y la instalación para evitar daños innecesarios. Compatible únicamente con equipos TOTAL los modelos TIDLI200215, TDLI2002, TIDLI2002 y otros modelos compatibles. No incluye accesorios adicionales salvo que se especifique lo contrario. Verifique el estado del repuesto al momento de recibirlo. Almacénalo en un lugar seco, protegido de la humedad y de los golpes.

:	Marca TOTAL
:	
:	