

MULTÍMETRO DIGITAL CAT3 600V

SKU: 24526
MODELO: JDDM1507

ESPECIFICACIONES

Pantalla	RMS (6000 dígitos)
Medición de temperatura	Si
Voltaje CC	600mV/6V/60V/600V
Voltaje CA	600mA/10A/6A
Corriente CC	600mA/10A/6A
Corriente CA	600mA/10A/6A
Resistencia	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
Capacitancia	6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF
Frecuencia	6Hz/60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6mHz/10mHz
Detección	Voltaje sin contacto
Prueba de diodo	Si
Prueba en vivo	Si
Consejos sobre error de inserción de sonda	Si
Rango automático	Si
Retención de fecha	Si
Indicador de batería baja	Si
Luz de fondo	Si
Linterna	Si
Apagado automático	Si
Batería compatible	AAA

CAT III 600V 6000COUNTS



Aplicación:

El multímetro se utiliza para medir diferentes magnitudes eléctricas como voltaje, corriente y resistencia en circuitos eléctricos y electrónicos. Es esencial en el diagnóstico, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos.

Recomendaciones:

Elige un multímetro con las funciones y rangos de medición adecuados para tus necesidades (voltaje AC/DC, corriente AC/DC, resistencia, continuidad, etc.). Asegúrate de que tenga una pantalla digital clara y fácil de leer, y que esté certificado para cumplir con las normativas de seguridad eléctrica.

Observaciones:

Mantén el multímetro limpio y protegido contra golpes y caídas para evitar daños en la pantalla y el circuito interno. Calibra el multímetro según las recomendaciones del fabricante y verifica regularmente la precisión de las mediciones. Usa siempre el multímetro con las sondas de prueba adecuadas y sigue las prácticas de seguridad eléctrica para evitar descargas eléctricas. Almacena el multímetro en su estuche o caja protectora cuando no esté en uso para protegerlo de la humedad y el polvo, y para prolongar su vida útil.

Medida: 17x9.7x5.2 cm	Marca JADEVER
Peso: 390 g	
Empaque: Caja de color	

Accesorio

2 Pinzas - Funda - 4Baterías (AAA)