

SWITCH DE SOLDADORA PARA TW220069

SKU: 26953

MODELO: TW220069-SP-5

ESPECIFICACIONES

Modelo compatible	TW220069
Modelo compatible	TW21806
Modelo compatible	TW218016
Modelo compatible	TW218059
Modelo compatible	TMGT16058
Modelo compatible	TIGACDC20068
Modelo compatible	TMGT20058
Modelo compatible	TCUT4058
Número de parte similar	TW21806-SP-3
Número de parte similar	TW218016-SP-3
Número de parte similar	TW220069-SP-5
Número de parte similar	TW218059-SP-18
Número de parte similar	TMGT16058-SP-7
Número de parte similar	TIGACDC20068-SP-7
Número de parte similar	TMGT20058-SP-9
Número de parte similar	TCUT4058-SP-24
Fácil de dañar	Si
Unidad	pzas
Peso	20 g

REPUESTO



Ideal para TW220069

Aplicación:

Este repuesto switch de soldadora para tw220069 de la marca TOTAL está diseñado para su uso en equipos y herramientas compatibles con el modelo TW220069, TW21806, TW218016, TW218059, TMGT16058, TIGACDC20068, TMGT20058, TCUT4058. Es un componente de reemplazo perteneciente a la línea de Repuestos TOTAL, ideal para mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria. Su función principal es restaurar el funcionamiento óptimo del equipo cuando la pieza original presenta desgaste o falla. Garantizando la

Recomendaciones:

Se recomienda verificar la compatibilidad exclusiva con el modelo TW220069, TW21806, TW218016, TW218059, TMGT16058, TIGACDC20068, TMGT20058, TCUT4058 antes de la instalación. Asegúrese de que el equipo esté apagado y desconectado de cualquier fuente de energía antes de realizar el cambio de pieza. Conserve el empaque original para futuras referencias. Para obtener mejores resultados, se sugiere que la instalación sea realizada por personal técnico capacitado o siguiendo las instrucciones del manual del equipo.

Observaciones:

Este repuesto tiene un peso de 20 g y se comercializa por pzas. Atención: Este componente es fácil de dañar, por lo que se recomienda manipularlo con cuidado durante el transporte e instalación. Compatible únicamente con equipos TOTAL modelo TW220069, TW21806, TW218016, TW218059, TMGT16058, TIGACDC20068, TMGT20058, TCUT4058. No incluye accesorios adicionales salvo que se especifique lo contrario. Verifique el estado del repuesto al recibirlo.

:	Marca TOTAL
:	
:	